



Meubles de Qualité à Prix Abordable

Affordable Quality Home Furniture

BIBLIOTHÈQUE 72" H MÉTAL CHROMÉ / STYLE VIEUX BOIS NATUREL

NATURAL RECLAIMED-LOOK / CHROME METAL 72" H BOOKCASE

I 3210

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MONARCH SPECIALTIES INC.













**POUR DE L'ASSISTANCE OU POUR COMMANDER
DES PIÈCES CONTACTEZ NOTRE DÉPARTEMENT
DE SERVICE À LA CLIENTÈLE**

**FOR ASSISTANCE OR TO ORDER PARTS
CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT**










WWW.MONARCHSERVICE.COM

IDENTIFICATION DES PIÈCES
PARTS IDENTIFICATION


1		PANNEAU DU DESSUS TOP PANEL	1 MC PC
2		PANNEAU DE TABLETTE SHELF PANEL	1 MC PC
3		PANNEAU DE TABLETTE SHELF PANEL	1 MC PC
4		PANNEAU DE TABLETTE SHELF PANEL	1 MC PC
5		PANNEAU DU BAS BOTTOM PANEL	1 MC PC
6		PANNEAU CÔTÉ SIDE PANEL	2 MCX PCS
7		BARRE DE SOUTIEN SUPPORT BAR	1 MC PC
8		BARRE DE SOUTIEN SUPPORT BAR	2 MCX PCS
9		BARRE DE VERTICAL VERTICAL BAR	4 MCX PCS
10		BARRE DE VERTICAL VERTICAL BAR	4 MCX PCS

IDENTIFICATION DES PIÈCES DE MONTAGE


HARDWARE IDENTIFICATION

A		Ø1/4 X 1-1/4"	8 MCX PCS
B		Ø1/4 X 1-3/4"	24 MCX PCS
C		Ø1/4 X 2-1/2"	2 MCX PCS
D		Ø4mm X 2-1/2"	8 MCX PCS
E		18 X 18mm	4 MCX PCS
F		28mm	2 MCX PCS
G		Ø4mm X 8mm	2 MCX PCS
H		22mm	1 MC PC
I		4mm	1 MC PC



ÉTAPE / STEP 1





ÉTAPE / STEP 2



ÉTAPE / STEP 3



ÉTAPE / STEP 4



FURNITURE TIPPING RESTRAINT

WARNING

injury may result from tipping furniture

This restraint is not a substitute for proper adult supervision.

This restraint may provide protection against tipping furniture.

Do not allow children to climb on furniture.

Failure to detach this restraint before moving furniture may

result in injury and damage.